

**BŪVES
TEHNISKĀS INVENTARIZĀCIJAS LIETA**

Numurs: 44940010214001-01

Lapu skaits: 9

BŪVES KADASTRA APZĪMĒJUMS

44940010214001

Dzīvojamā māja

(Būves nosaukums)

ADRESE: Daugavpils rajons
Vaboles pagasts
c."Asie Stūri"
Pasta indekss 5477

Tehniskās inventarizācijas darbu izpildītāji: Ķina Ceļa

Izpildes datums: 29/08/2001

Tehniskās inventarizācijas darbu pārbaudītājs: Jeļena Sedoja

Pārbaudes datums: 29/08/2001

LR VZD reģionālās nodaļas vadītājs

H. PUTINS

IZPILDDIREKTORS

(Vārds, Uzvārds)

(paraksts)

Datums: 2001 . gada "30."

Augusta



INFORMĀCIJA PAR PASŪTĪJUMU

1. Tehniskās inventarizācijas lietas numur: 44940010214001-01
2. Būves nosaukums: Dzīvojamā māja
3. Būves kadastra apzīmējums: 44940010214001
4. Būves adrese: Daugavpils rajons, Vaboles pagasts, c."Asie Stūri", Pasta indekss 5477
5. Pēdējās apsekošanas datums: 17/08/2001
6. Tehniskās inventarizācijas pasūtītāji: SIA "Pilots Ltd"
7. Pasūtījuma pieņemšanas datums: 03/05/2001
8. Tehniskās inventarizācijas darbu izpildītā: Nīna Ceļa
9. Izpildes datums: 29/08/2001
10. Tehniskās inventarizācijas darbu pārbaudītājs: Jeļena Sedoja
11. Pārbaudes datums: 29/08/2001
12. Iesniegtie dokumenti:
 - Personīgais iesniegums
 - Nr. 5/20 03/05/2001 VZD Daugavpils nodaļa
13. Tehniskās inventarizācijas veids: Būves pilna pirmreizējā tehniskā inventarizācija
14. Pasūtījuma izpildes termiņš (d.d.): 44
15. Pasūtījuma pieņēmējs: Vladimīrs Calpans

INFORMĀCIJA PAR BŪVI

1. Būves lietošanas veids: 1110 Viena dzīvokļa mājas
2. Būves kapitalitātes grupa: IV grupa
3. Būves ārsienu materiāls: 05 Koks
4. Būves stāvu skaits:
- 4.1. Virszemes: 2
 - 4.2. Pazemes: 0
5. Eksploatācijas uzsākšanas gads: 1950
6. Eksploatācijā pieņemšanas gads:
7. Būves konstruktīvā elementa apraksts:
- 7.1. Būves pamati Dzelzsbetons/betons
 - 7.2. Būves ār sienas Koks
 - 7.3. Būves pārsegumi Koks
 - 7.4. Būves jumts Azbestcements loksnes
- nosēšanās turpināšanās pazīmes.
bīstamas deformācijas.
sijas ievērojami ieliekušās.
ievērojamas deformācijas.
8. Būves fiziskais nolietojums (%): 50
9. Būves apbūves laukums (kv.m.): 75.6
10. Būvtilpums (kub.m.): 350
11. Būves kopējā platība (kv.m.): 103.2
12. Būves lietderībā platība (kv.m.): 103.2
- 12.1. Dzīvokļu platība (kv.m.): 103.2
 - 12.2. Nedzīvojamo telpu platība (kv.m.): 0
13. Telpu grupu skaits būvē: 1
14. Dzīvokļu skaits būvē: 1
15. Labiekārtojums:
- 15.3. Vietējā krāsns apkure
16. Patvaļīgās būvniecības pazīmes: - Nav

BŪVES EKSPLIKĀCIJĀ

Būves kopējā platība (kv.m.) 103.2

Būves lietderīgā platība (kv.m.): 103.2

Dzīvokļu kopējā platība (kv.m.): 103.2

Dzīvokļu platība (kv.m.): 103.2

Dzīvojamā platība (kv.m.): 57.4

Dzīvokļu palīgtelpu platība (kv.m.) 45.8

Dzīvokļu ārtelpu platība (kv.m.) 0

Nedzīvojamo telpu platība (kv.m.) 0

Nedzīvojamo iekštelpu platība (kv.m.) 0

Nedzīvojamo ārtelpu platība (kv.m.) 0

Būves koplietošanas palīgtelpu platība (kv.m.) 0

Koplietošanas iekštelpu platība (kv.m.) 0

Koplietošanas ārtelpu platība (kv.m.) 0

Telpu grupas numurs: 001

Telpu grupas adreses numurs: 1

Telpu grupas izmantošanas veids: 1110 Viena dzīvokļa mājas dzīvojamā telpu grupa

Telpu grupas platību eksplikācija:

Dzīvokļa kopējā platība (kv.m.): 103.2

Dzīvokļa platība (kv.m.): 103.2

Dzīvojamā platība (kv.m.): 57.4

Dzīvokļa palīgtelpu platība (kv.m.): 45.8

Dzīvokļa ārtelpu platība (kv.m.): 0

Telpu grupas telpu eksplikācija:

Stāvs	Telpas numurs	Telpas nosaukums	Telpas veids	Telpas platība (kv.m.)	Telpas augstums (m)	Patvaļīgās būvniecības pazīme
1	1	Dzīvojamā	Dzīvojamā telpa	14.7	2.72	
1	2	Dzīvojamā	Dzīvojamā telpa	14.7	2.72	
1	3	Virtuve	Dzīvokļa palīgtelpa	13.1	2.72	
1	4	Koridors	Dzīvokļa palīgtelpa	3.9	2.72	
1	5	Koridors	Dzīvokļa palīgtelpa	3.4	2.72	
1	6	Kāpņu telpa	Dzīvokļa palīgtelpa	2.8	2.72	
1	7	Koridors	Dzīvokļa palīgtelpa	11.3	2.55	
2	8	Dzīvojamā	Dzīvojamā telpa	17.6	2.5	
2	9	Dzīvojamā	Dzīvojamā telpa	10.4	2.5	
2	10	Koridors	Dzīvokļa palīgtelpa	2.2	2.5	

2	11	Pieliekamais	Dzīvokļa palīgtelpa	1	2.5	
2	12	Kāpņu telpa	Dzīvokļa palīgtelpa	8.1	2.5	

INVENTARIZĀCIJAS VĒRTĪBAS APRĒĶINA PROTOKOLS

Būves kadastra apzīmējums: 4494 001 0214 001
Būves adrese: Daugavpils rajons, Vaboles pagasts, c."Asie Stūri"
Tehniskās inventarizācijas lietas numurs: 44940010214001-01
Būves galvenais lietošanas veids: 1110 - Viena dzīvokļa mājas
Būves nosaukums: Dzīvojamā māja
Būves tehniskie rādītāji: 2 stāvi, būvtilpums = 350 m³, kopējā platība = 103.2 m², apbūves laukums = 75.6 m².

Būves konstruktīvo elementu raksturojums:

Pamati: Dzelzsbetons/betons - nosēšanās turpināšanās pazīmes.

Sienas: Koks - bīstamas deformācijas.

Pārsegumi: Koks - sijas ievērojami ieliekušās.

Jumts: Azbestcimenta loksnes - ievērojamas deformācijas.


Nosaukums	N.p.k.	Ieraksts
Būvju vienību cenu krājuma numurs, tabulas apzīmējums, ailes apzīmējums tabulā	1	28; 7; c
Mērvienība	2	kub.m.
Vienību daudzums	3	350
Kopējā platība (m ²)	4	103.2
Būves vienības bāzes vērtība (Ls)	5	31.4
Būves bāzes vērtība (Ls)	6	10990
Fiziskā stāvokļa koeficients K_s	7	0.50
Ģeogrāfiskās novietnes koeficients K_G	8	0.55
Būves izmantošanas veida korekcijas koeficients K_{rv}	9	0.56
Attāluma līdz tuvākajai pilsētai koeficients K_r	10	0.50
K -	11	1.00
Būves inventarizācijas vērtība (Ls)	12	846
Būves vienības inventarizācijas vērtība (Ls)	13	2.42
Būves kopējās platības 1 m ² vērtība (Ls)	14	8.20

Vērtēšanas datums: 29/08/2001


Izpildīja: Nīna Ceļa
(Vārds, Uzvārds)

Paraksts: 

Pārbaudīja: Jeļena Sedoja
(Vārds, Uzvārds)

Paraksts: 

BŪVES NOVIENTNES SHĒMA



kaim. sev. gab.

38.10

kaim. sev. gab.

kaim. sev. gab.

ceļa sēnītis

asa

207/1000	10.57
10.57	10.57
10.57	10.57
10.57	10.57

Mērogs 1:500

Būves kadastra apzīmējums: 4404/001/0214/001

**BŪVES
TEHNISKĀS INVENTARIZĀCIJAS LIETA**

Numurs: 44940010214002-01

Lapu skaits: 7

BŪVES KADASTRA APZĪMĒJUMS

44940010214002

Škūnis

(Būves nosaukums)

ADRESE: Daugavpils rajons
Vaboles pagasts
c."Asie Stūri"
Pasta indekss 5477

Tehniskās inventarizācijas darbu izpildītāji: Nīna Ceļa

Izpildes datums: 29/08/2001

Tehniskās inventarizācijas darbu pārbaudītājs: Jeļena Sedoja

Pārbaudes datums: 29/08/2001

LR VZD reģionālās nodaļas vadītājs

H. PUTINS


IZPILDDIREKTORS

(Vārds, Uzvārds)

(paraksts)

Datums: 2001 . gada "30."

Augustā



INFORMĀCIJA PAR PASŪTĪJUMU

1. Tehniskās inventarizācijas lietas numurs: 44940010214002-01
2. Būves nosaukums: Šķūnis
3. Būves kadastra apzīmējums: 44940010214002
4. Būves adrese: Daugavpils rajons, Vaboles pagasts, c."Asie Stūri", Pasta indekss 5477
5. Pēdējās apsekošanas datums: 17/05/2001
6. Tehniskās inventarizācijas pasūtītāji: SIA "Pilots Ltd"
7. Pasūtījuma pieņemšanas datums: 03/05/2001
8. Tehniskās inventarizācijas darbu izpildītā: Nīna Ceļa
9. Izpildes datums: 29/08/2001
10. Tehniskās inventarizācijas darbu pārbaudītājs: Jelena Sedoja
11. Pārbaudes datums: 29/08/2001
12. Iesniegtie dokumenti:
 - Personīgais iesniegums
 - Nr. 5/20 03/05/2001 VZD Daugavpils nodaļa
13. Tehniskās inventarizācijas veids: Būves pilna pirmreizējā tehniskā inventarizācija
14. Pasūtījuma izpildes termiņš (d.d.): 44
15. Pasūtījuma pieņēmējs: Vladimīrs Calpans

INFORMĀCIJA PAR BŪVI

1. Būves lietošanas veids: 1101 Dzīvojamo namu palīgēkas
2. Būves kapitalitātes grupa: V grupa
3. Būves ārsienu materiāls: 05 Koks
4. Būves stāvu skaits:
- 4.1. Virszemes: 1
 - 4.2. Pazemes: 0
5. Eksploatācijas uzsākšanas gads: 1991
6. Eksploatācijā pieņemšanas gads:
7. Būves konstruktīvā elementa apraksts:
- 7.1. Būves pamati Dzelzsbetons/betons
 - 7.2. Būves ār sienas Koks
 - 7.3. Būves pārsegumi Koks
 - 7.4. Būves jumts Azbestcements loksnes
- mūrējums pietiekami pareizs.
kokam vietam žuvima plaisas.
nenozīmīgs siju ieliekums.
nenozīmīgi ieliekumi.
8. Būves fiziskais nolietojums (%): 30
9. Būves apbūves laukums (kv.m.): 49.1
10. Būvtilpums (kub.m.): 147
11. Būves kopējā platība (kv.m.): 42.9
12. Būves lietderībā platība (kv.m.): 42.9
- 12.1. Dzīvokļu platība (kv.m.): 0
 - 12.2. Nedzīvojamo telpu platība (kv.m.): 42.9
13. Telpu grupu skaits būvē: 1
14. Dzīvokļu skaits būvē: 0
15. Labiekārtojums:
16. Patvaļīgās būvniecības pazīmes: - Nav

BŪVES EKSPLIKĀCIJA

Būves kopējā platība (kv.m.) 42.9

Būves lietderīgā platība (kv.m.): 42.9

Dzīvokļu kopējā platība (kv.m.): 0

Dzīvokļu platība (kv.m.): 0

Dzīvojamā platība (kv.m.): 0

Dzīvokļu palīgtelpu platība (kv.m.) 0

Dzīvokļu ārtelpu platība (kv.m.) 0

Nedzīvojamo telpu platība (kv.m.) 42.9

Nedzīvojamo iekštelpu platība (kv.m.) 42.9

Nedzīvojamo ārtelpu platība (kv.m.) 0

Būves koplietošanas palīgtelpu platība (kv.m.) 0

Koplietošanas iekštelpu platība (kv.m.) 0

Koplietošanas ārtelpu platība (kv.m.) 0

Telpu grupas numurs: 001

Telpu grupas adreses numurs:

Telpu grupas izmantošanas veids: 1101 Dzīvojamo māju palīgēkas telpu grupa

Telpu grupas platību eksplikācija:

Nedzīvojamo telpu platība (kv.m.): 42.9

Nedzīvojamo iekštelpu platība (kv.m.): 42.9

Nedzīvojamo ārtelpu platība (kv.m.): 0

Telpu grupas telpu eksplikācija:

Stāvs	Telpas numurs	Telpas nosaukums	Telpas veids	Telpas platība (kv.m.)	Telpas augstums (m)	Patvaļīgās būvniecības pazīme
1	1	Šķūnis	Nedzīvojamā iekštelpa	42.9	3	

INVENTARIZĀCIJAS VĒRTĪBAS APRĒĶINA PROTOKOLS

Būves kadastra apzīmējums: 4494 001 0214 002
Būves adrese: Daugavpils rajons, Vaboles pagasts, c."Asie Stūri"
Tehniskās inventarizācijas lietas numurs: 44940010214002-01
Būves galvenais lietošanas veids: 1101 - Dzīvojamo namu palīgēkas
Būves nosaukums: Šķūnis
Būves tehniskie rādītāji: 1 stāvi, būvtilpums = 147 m³, kopējā platība = 42.9 m², apbūves laukums 49.1 m².

Būves konstruktīvo elementu raksturojums:

Pamati: Dzelzsbetons/betons - mūrējums pietiekami pareizs.
Sienas: Koks - kokam vietam žuvima plaisas.
Pārsegumi: Koks - nenozīmīgs siju ieliekums.
Jumts: Azbestcimenta loksnes - nenozīmīgi ieliekumi.

Nosaukums	N.p.k.	Ieraksts
Būvju vienību cenu krājuma numurs, tabulas apzīmējums, ailes apzīmējums tabulā	1	28; 141; b
Mērvienība	2	kv.m.
Vienību daudzums	3	43
Kopējā platība (m ²)	4	42.9
Būves vienības bāzes vērtība (Ls)	5	21
Būves bāzes vērtība (Ls)	6	900.9
K_s Fiziskā stāvokļa koeficients	7	0.70
K_G Ģeogrāfiskās novietnes koeficients	8	0.55
K_{IV} Būves izmantošanas veida korekcijas koeficients	9	0.56
K_r Attāluma līdz tuvākajai pilsētai koeficients	10	0.50
K -	11	1.00
Būves inventarizācijas vērtība (Ls)	12	97
Būves vienības inventarizācijas vērtība (Ls)	13	2.26
Būves kopējās platības 1 m ² vērtība (Ls)	14	2.26

Vērtēšanas datums: 29/08/2001


Izpildīja: Nina Ceļa
 (Vārds, Uzvārds)

Paraksts: 

Pārbaudīja: Jeļena Sedoja
 (Vārds, Uzvārds)

Paraksts: 



BŪVES 1. STĀVA PLĀNA SHĒMA



Mērogs 1:100

Būves kadastra apzīmējums: 4494 001 0214 002

BŪVES NOVĪETNES SHĒMA



**BŪVES
TEHNISKĀS INVENTARIZĀCIJAS LIETA**

Numurs: 44940010214003-01

Lapu skaits: 7

BŪVES KADASTRA APZĪMĒJUMS

44940010214003

Pirts

(Būves nosaukums)

ADRESE: Daugavpils rajons
Vaboles pagasts
c."Asie Stūri"
Pasta indekss 5477

Tehniskās inventarizācijas darbu izpildītāji: Ķina Ceļa

Izpildes datums: 29/08/2001

Tehniskās inventarizācijas darbu pārbaudītājs: Jeļena Sedoja

Pārbaudes datums: 29/08/2001

LR VZD reģionālās nodaļas vadītājs

H. PUTINS


IZPILDDIREKTORS

(Vārds, Uzvārds)

(paraksts)

Datums: 2001 . gada " 30. "

Putins
augstā



INFORMĀCIJA PAR PASŪTĪJUMU

1. Tehniskās inventarizācijas lietas numurs: 44940010214003-01
2. Būves nosaukums: Pirts
3. Būves kadastra apzīmējums: 44940010214003
4. Būves adrese: Daugavpils rajons, Vaboles pagasts, c."Asie Stūri", Pasta indekss 5477
5. Pēdējās apsekošanas datums: 17/08/2001
6. Tehniskās inventarizācijas pasūtītāji: SIA "Pilots Ltd"
7. Pasūtījuma pieņemšanas datums: 03/05/2001
8. Tehniskās inventarizācijas darbu izpildītā: Nīna Ceļa
9. Izpildes datums: 29/08/2001
10. Tehniskās inventarizācijas darbu pārbaudītājs: Jeļena Sedoja
11. Pārbaudes datums: 29/08/2001
12. Iesniegtie dokumenti:
 - Pasūtījuma pieteikums
 - Nr. 5/20 03/05/2001 VZD Daugavpils nodaļa
13. Tehniskās inventarizācijas veids: Būves pilna pirmreizējā tehniskā inventarizācija
14. Pasūtījuma izpildes termiņš (d.d.): 44
15. Pasūtījuma pieņēmējs: Vladimīrs Calpans

INFORMĀCIJA PAR BŪVI

1. Būves lietošanas veids: 1101 Dzīvojamo namu palīgēkas
2. Būves kapitalitātes grupa: IV grupa
3. Būves ārsienu materiāls: 05 Koks
4. Būves stāvu skaits:
 - 4.1. Virszemes: 1
 - 4.2. Pazemes: 0
5. Eksploatācijas uzsākšanas gads: 1970
6. Eksploatācijā pieņemšanas gads:
7. Būves konstruktīvā elementa apraksts:
 - 7.1. Būves pamati Dzelzsbetons/betons mūrējums pietiekami pareizs.
 - 7.2. Būves ār sienas Koks kokam vietām žuvuma plaisas.
 - 7.3. Būves pārsegumi Koks nenozīmīgs siju ieliekums.
 - 7.4. Būves jumts Azbestcementa loksnes nenozīmīgi ieliekumu.
8. Būves fiziskais nolietojums (%): 30
9. Būves apbūves laukums (kv.m.): 22.8
10. Būvtilpums (kub.m.): 44
11. Būves kopējā platība (kv.m.): 18.9
12. Būves lietderībā platība (kv.m.): 18.9
 - 12.1. Dzīvokļu platība (kv.m.): 0
 - 12.2. Nedzīvojamo telpu platība (kv.m.): 18.9
13. Telpu grupu skaits būvē: 1
14. Dzīvokļu skaits būvē: 0
15. Labiekārtojums:
 - 15.3. Vietējā krāsns apkure
16. Patvaļīgās būvniecības pazīmes: - Nav

BŪVES EKSPLIKĀCIJA

Būves kopējā platība (kv.m.) 18.9

Būves lietderīgā platība (kv.m.): 18.9

Dzīvokļu kopējā platība (kv.m.): 0

Dzīvokļu platība (kv.m.): 0

Dzīvojamā platība (kv.m.): 0

Dzīvokļu palīgtelpu platība (kv.m.) 0

Dzīvokļu ārtelpu platība (kv.m.) 0

Nedzīvojamo telpu platība (kv.m.) 18.9

Nedzīvojamo iekštelpu platība (kv.m.) 18.9

Nedzīvojamo ārtelpu platība (kv.m.) 0

Būves koplietošanas palīgtelpu platība (kv.m.) 0

Koplietošanas iekštelpu platība (kv.m.) 0

Koplietošanas ārtelpu platība (kv.m.) 0

Telpu grupas numurs: 001

Telpu grupas adreses numurs:

Telpu grupas izmantošanas veids: 1101 Dzīvojamo māju palīgēkas telpu grupa

Telpu grupas platību eksplikācija:

Nedzīvojamo telpu platība (kv.m.): 18.9

Nedzīvojamo iekštelpu platība (kv.m.): 18.9

Nedzīvojamo ārtelpu platība (kv.m.): 0

Telpu grupas telpu eksplikācija:

Stāvs	Telpas numurs	Telpas nosaukums	Telpas veids	Telpas platība (kv.m.)	Telpas augstums (m)	Patvaļīgās būvniecības pazīme
1	1	Pirts	Nedzīvojamā iekštelpa	10.6	1.87	
1	2	Pirts	Nedzīvojamā iekštelpa	8.3	1.87	

INVENTARIZĀCIJAS VĒRTĪBAS APRĒĶINA PROTOKOLS

Būves kadastra apzīmējums: 4494 001 0214 003
Būves adrese: Daugavpils rajons, Vaboles pagasts, c."Asie Stūri"
Tehniskās inventarizācijas lietas numurs: 44940010214003-01
Būves galvenais lietošanas veids: 1101 - Dzīvojamo namu palīgēkas
Būves nosaukums: Pirts
Būves tehniskie rādītāji: 1 stāvi, būvtilpums = 44 m³, kopējā platība = 18.9 m², apbūves laukums = 22.8 m².

Būves konstruktīvo elementu raksturojums:

Pamati: Dzelzsbetons/betons - mūrējums pietiekami pareizs.
Sienas: Koks - kokam vietām žuvuma plaisas.
Pārsegumi: Koks - nenozīmīgs siju ielikums.
Jumts: Azbestcimenta loksnes - nenozīmīgi ielikumu.

Nosaukums	N.p.k.	Ieraksts
Būvju vienību cenu krājuma numurs, tabulas apzīmējums, ailes apzīmējums tabulā	1	28; 98; a
Mērvienība	2	kub.m.
Vienību daudzums	3	44
Kopējā platība (m ²)	4	18.9
Būves vienības bāzes vērtība (Ls)	5	34
Būves bāzes vērtība (Ls)	6	1496
K_s Fiziskā stāvokļa koeficients	7	0.70
K_G Ģeogrāfiskās novietnes koeficients	8	0.55
K_{iv} Būves izmantošanas veida korekcijas koeficients	9	0.56
K_L Attāluma līdz tuvākajai pilsētai koeficients	10	0.50
K -	11	1.00
Būves inventarizācijas vērtība (Ls)	12	161
Būves vienības inventarizācijas vērtība (Ls)	13	3.66
Būves kopējās platības 1 m ² vērtība (Ls)	14	8.52

Vērtēšanas datums: 29/08/2001


Izpildīja: Nina Ceļa
 (Vārds, Uzvārds)

Paraksts: 

Pārbaudīja: Jeļena Sedoja
 (Vārds, Uzvārds)

Paraksts: 

BŪVES 1. STĀVA PLĀNA SHĒMA




$h = 1.87$

Mērogs 1:100

Būves kadastra apzīmējums: 4494, 001, 0214, 003

BŪVES NOVĪETNES SHĒMA



LR VZD DIENVIDLATGALES REĢIONĀLĀ NODAĻA

**BŪVES
TEHNISKĀS INVENTARIZĀCIJAS LIETA**

Numurs: 44940010214004-01

Lapu skaits: 6

BŪVES KADASTRA APZĪMĒJUMS

44940010214004

Ateja

(Būves nosaukums)

ADRESE: Daugavpils rajons
Vaboles pagasts
c."Asie Stūri"
Pasta indekss 5477

Tehniskās inventarizācijas darbu izpildītāji: Nīna Ceļa

Izpildes datums: 29/08/2001

Tehniskās inventarizācijas darbu pārbaudītājs: Jeļena Sedoja

Pārbaudes datums: 29/08/2001

LR VZD reģionālās nodaļas vadītājs

H. PUTINS

IZPILDDIREKTORS

(Vārds, Uzvārds)

(paraksts)

Datums: 2001 . gada " 30. "

[Handwritten signature]



INFORMĀCIJA PAR PASŪTĪJUMU

1. Tehniskās inventarizācijas lietas numurs: 44940010214004-01
2. Būves nosaukums: Ateja
3. Būves kadastra apzīmējums: 44940010214004
4. Būves adrese: Daugavpils rajons, Vaboles pagasts, c."Asie Stūri", Pasta indekss 5477
5. Pēdējās apsekošanas datums: 17/08/2001
6. Tehniskās inventarizācijas pasūtītāji: SIA "Pilots Ltd"
7. Pasūtījuma pieņemšanas datums: 03/05/2001
8. Tehniskās inventarizācijas darbu izpildītā: Nīna Ceļa
9. Izpildes datums: 29/08/2001
10. Tehniskās inventarizācijas darbu pārbaudītājs: Jeļena Sedoja
11. Pārbaudes datums: 29/08/2001
12. Iesniegtie dokumenti:
 - Pasūtījuma pieteikums
 - Nr. 5/20 03/05/2001 VZD Daugavpils nodaļa
13. Tehniskās inventarizācijas veids: Būves pilna pirmreizējā tehniskā inventarizācija
14. Pasūtījuma izpildes termiņš (d.d.): 44
15. Pasūtījuma pieņēmējs: Vladimīrs Calpans

INFORMĀCIJA PAR BŪVI

1. Būves lietošanas veids: 1274 Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas
2. Būves kapitalitātes grupa: V grupa
3. Būves ārsienu materiāls: 05 Koks
4. Būves stāvu skaits:
- 4.1. Virszemes: 1
 - 4.2. Pazemes: 0
5. Eksploatācijas uzsākšanas gads: 1970
6. Eksploatācijā pieņemšanas gads:
7. Būves konstruktīvā elementa apraksts:
- 7.1. Būves pamati Koks nosēšanās turpināšanās pazīmes.
 - 7.2. Būves ār sienas Koks bīstamas deformācijas.
 - 7.4. Būves jumts Gumijotie lokšņu materiāli/ruberoīds ievērojamas deformācijas.
8. Būves fiziskais nolietojums (%): 60
9. Būves apbūves laukums (kv.m.): 2
10. Būvtilpums (kub.m.): 4
11. Būves kopējā platība (kv.m.): 1.8
12. Būves lietderībā platība (kv.m.): 1.8
- 12.1. Dzīvokļu platība (kv.m.): 0
 - 12.2. Nedzīvojamo telpu platība (kv.m.): 1.8
13. Telpu grupu skaits būvē: 1
14. Dzīvokļu skaits būvē: 0
15. Labiekārtojums:
16. Patvaļīgās būvniecības pazīmes: - Nav

BŪVES EKSPLIKĀCIJA

Būves kopējā platība (kv.m.) 1.8

Būves lietderīgā platība (kv.m.): 1.8

Dzīvokļu kopējā platība (kv.m.): 0

Dzīvokļu platība (kv.m.): 0

Dzīvojamā platība (kv.m.): 0

Dzīvokļu palīgtelpu platība (kv.m.) 0

Dzīvokļu ārtelpu platība (kv.m.) 0

Nedzīvojamo telpu platība (kv.m.) 1.8

Nedzīvojamo iekštelpu platība (kv.m.) 1.8

Nedzīvojamo ārtelpu platība (kv.m.) 0

Būves koplietošanas palīgtelpu platība (kv.m.) 0

Koplietošanas iekštelpu platība (kv.m.) 0

Koplietošanas ārtelpu platība (kv.m.) 0

Telpu grupas numurs: 001

Telpu grupas adreses numurs:

Telpu grupas izmantošanas veids: 1274 Cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa

Telpu grupas platību eksplikācija:

Nedzīvojamo telpu platība (kv.m.): 1.8

Nedzīvojamo iekštelpu platība (kv.m.): 1.8

Nedzīvojamo ārtelpu platība (kv.m.): 0

Telpu grupas telpu eksplikācija:

Stāvs	Telpas numurs	Telpas nosaukums	Telpas veids	Telpas platība (kv.m.)	Telpas augstums (m)	Patvaļīgās būvniecības pazīme
1	1	Tualete	Nedzīvojamā iekštelpa	1.8	1.95	

INVENTARIZĀCIJAS VĒRTĪBAS APRĒĶINA PROTOKOLS

Būves kadastra apzīmējums: 4494 001 0214 004
Būves adrese: Daugavpils rajons, Vaboles pagasts, c."Asie Stūri"
Tehniskās inventarizācijas lietas numurs: 44940010214004-01
Būves galvenais lietošanas veids: 1274 - Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas
Būves nosaukums: Ateja
Būves tehniskie rādītāji: 1 stāvi, būvtilpums = 4 m³, kopējā platība = 1.8 m², apbūves laukums = 2 m².

Būves konstruktīvo elementu raksturojums:

Pamati: Koks - nosēšanās turpināšanās pazīmes.

Sienas: Koks - bīstamas deformācijas.

Jumts: Gumijotie lokšņu materiāli/ruberoīds - ievērojamas deformācijas.

Nosaukums	N.p.k.	Ieraksts
Būvju vienību cenu krājuma numurs, tabulas apzīmējums, ailes apzīmējums tabulā	1	28; 145; b
Mērvienība	2	kub.m.
Vienību daudzums	3	4
Kopējā platība (m ²)	4	1.8
Būves vienības bāzes vērtība (Ls)	5	33.15
Būves bāzes vērtība (Ls)	6	132.6
Fiziskā stāvokļa koeficients K_s	7	1.00
Ģeogrāfiskās novietnes koeficients K_G	8	0.55
Būves izmantošanas veida korekcijas koeficients K_{iv}	9	0.49
Attāluma līdz tuvākajai pilsētai koeficients K_t	10	0.50
K -	11	1.00
Būves inventarizācijas vērtība (Ls)	12	18
Būves vienības inventarizācijas vērtība (Ls)	13	4.5
Būves kopējās platības 1 m ² vērtība (Ls)	14	10

Vērtēšanas datums: 29/08/2001

Izpildīja: Nina Ceļa
 (Vārds, Uzvārds)

Paraksts: 

Pārbaudīja: Jeļena Sedoja
 (Vārds, Uzvārds)

Paraksts: 

BŪVES NOVĪETNES SHĒMA

